

Volkswagen ruft Touran Ecofuel in die Werkstätten

Volkswagen bittet vorsorglich in Deutschland 6700 Besitzer des Touran Ecofuel aus dem Fertigungszeitraum September 2005 bis Mai 2009 in die Werkstätten. Überprüft werden die unterflurig montierten Erdgasflaschen und dabei die beiden hinteren Erdgasbehälter eines bestimmten Typs deaktiviert. Durch diese Maßnahme reduziert sich die Erdgasreichweite um etwa 20 Prozent. Das Fahrzeug kann dennoch uneingeschränkt weiter genutzt werden.

In einem zweiten Schritt werden die Kunden, sobald eine ausreichende Anzahl an Ersatzflaschen vorhanden ist, von Volkswagen erneut angeschrieben, um einen Termin für den Austausch der beiden hinteren Erdgasbehälter zu vereinbaren.

Nähere Angaben zum Grund der Nachbesserung nannte Volkswagen nicht. (ampnet/jri)