

## Bei Indian kann der Strom ausfallen

Indian ruft einige Modelle mit dem 111er-Motor und die FTR 1200 zurück. Bei bestimmten Motorrädern aus dem Produktionszeitraum Februar bis Juli 2019 kann ein elektrischer Schutzschalter fehlerhaft sein, so dass es zu einem plötzlichem Stromausfall kommt. Bei einem viertelstündigen Werkstattaufenthalt wird geprüft, ob der korrekte „Circuit Breaker“ montiert wurde und gegebenenfalls ersetzt. Der Fehler ist bei internen Qualitätskontrollen aufgefallen.

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers handelt es sich um eine Charge, von der erst rund zehn Prozent ausgeliefert worden sind. In Deutschland soll es sich um etwas über 250 Maschinen handeln, weltweit um 10.700 Fahrzeuge. (ampnet/jri)

---

## Bilder zum Artikel



Indian.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Indian