

## Toyota bittet Yaris, Auris und RAV4 in die Werkstätten

**Toyota ruft in Deutschland Fahrzeuge der Typen Yaris, Auris und RAV4 in die Werkstätten, um die Fensterheberschalterbaugruppe auf der Fahrerseite zu überprüfen und diese gegebenenfalls auszutauschen. In den Schaltern befindet sich ein Schmiermittel. Mit der Zeit kann die Betätigung der Schalter aufgrund nicht ordnungsgemäßer Dosierung dieses Schmiermittels zu Verschleiß führen. Dadurch kann der Schalter schwergängig werden und in Einzelfällen kann es zum Funktionsausfall kommen. Betroffen sind Fahrzeuge aus den Baujahren September 2006 bis Dezember 2008.**

Toyota führt diesen Rückruf freiwillig durch. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden angeschrieben und gebeten, sich mit ihrem Händler in Verbindung zu setzen. Die Bauteile werden überprüft und, falls notwendig, für den Kunden kostenfrei getauscht. Dies dauert maximal eine Stunde.

In Deutschland müssen insgesamt 136 375 Fahrzeuge überprüft werden. (ampnet/nic)